

BOTAMENT® S 5 SUPAX

Sanitární silikon

BOTAMENT® S 5 SUPAX je elastický těsnicí tmel pro výplň dilatačních a napojovacích spár v sanitárním a mokřém prostředí.

BOTAMENT® S 5 SUPAX má ve vytvrzeném stavu vysokou odolnost proti působení horké vody, UV – záření, mnoha kyselin a louhů, stejně tak obvyklým čisticím prostředkům.

Vlastnosti

- ❖ flexibilní
- ❖ vysoká ochrana proti napadení plísní
- ❖ pro vnitřní i vnější použití
- ❖ optimální přilnavost ve spáře
- ❖ acetátový

Oblasti použití

Pro výplň určených spár

- ❖ v keramických obkladech a dlažbách
- ❖ ve skleněných obkladech
- ❖ navazujících na smalt
- ❖ na tvrzené PVC
- ❖ na polyester

a mnohé další podobné materiály.

Příprava podkladu

Podklad se musí nacházet v tomto stavu:

- ❖ suchý, čistý a bez námrazy
- ❖ únosný
- ❖ zbavený mastnoty, nátěrů, výpotků, separačních prostředků, prachu a volných částic
- ❖ boky spár předem odmastit acetonem

Plastové, chlór-kaučukové a kovové podklady jakož alkalické /minerální podklady opatřit před aplikací BOTAMENT® S 5 SUPAX speciálním penetračním nátěrem BOTAMENT® P 600 (sanitární a zařizovací předměty ochránit před potřísněním).

Technická data

Materiálová základna	1 sl. silikonový těsnicí tmel kyselé reakce
Barvy	transparentní (01), bílá (10), pergamon (11), pískově šedá (15), stříbřitě šedá (16), světle šedá (19), betonově šedá (20), cementově šedá (22), manhattan (23), šedá (24), titanově šedá (25), antracit (26), jasmín (29), bambus (32), bahama (33), karamelová (34), terra hnědá (36), okrová (37), kakao (38), medová (39), melba (48), terracotta (58), černá (90)
Balení	300 ml plastová tuba (kartuše) 6 nebo 12 ks v kartonu
Skladování	V chladu a suchu, nesmí zmraznout. V originálně uzavřených obalech minimálně 18 měsíců.
Hustota	~ 1,0 kg/dm ³
Tepelná odolnost	- 40°C až + 180°C
Tvorba kůže	po ~ 10 minutách
Vytvrzení v prvních 24 hodinách	~ 2 – 3 mm
Max. šířka spáry	30 mm
Tvrdost Shore – A	~ 20
Max. celkové přetvoření	~ 25 %
Plná zátěž	po ~ 7 dnech
Spotřeba v ml/m	
	<i>Šířka spáry (mm)</i>
<i>Hloubka spáry (mm)</i>	5 8 10 12 15 18 20 25 30
5	25
8	64 80 96
10	100 120 150 180 200
12	144 180 216 240 300
15	225 270 300 375 450
18	324 360 450 540
Teplota vzduchu a podkladu při zpracování	+5°C až +30°C
Čisticí prostředek	PU – ředidlo

Všechny uvedené časy se vztahují na normativní teplotu vzduchu + 23°C a relativní vlhkost 50 %. Vyšší teplota a nižší vlhkost vzduchu urychlují, nižší teploty a vyšší vlhkost vzduchu pak prodlužují zpracovatelnost a průběh vytvrzení.

BOTAMENT[®] S 5 SUPAX

Sanitární silikon

Parametry spáry

Šířka spár by měla být volena tak, aby se pohybem příslušných stavebních částí neměnila při natažení nebo smrštění o více než 25 %.

Pohyblivé spáry

šířka spáry	doporučená hloubka spáry
< 10 mm	rovna šířce min. však 6 mm
≥ 10 mm	8 – 10 mm
≥ 15 mm	8 – 12 mm
≥ 20 mm	10 – 14 mm
≥ 25 mm	12 – 18 mm
≤ 30 mm	18 – 20 mm

U velmi hlubokých spár doporučujeme vymežit hloubku pomocí speciálních výplňových profilů. Při použití BOTAMENT[®] S 5 SUPAX ve vnějším prostředí provádět šířku i hloubku spáry minimálně 10 mm.

Zpracování

- ❖ dosažení čistých okrajů spár napomůže jejich přelepení samolepicí zakrývací páskou
- ❖ před použitím tmelu BOTAMENT[®] S 5 SUPAX je nutné odříznout část tuby nad závitem
- ❖ po našroubování aplikační trysky seříznout šikmo její hrot dle šířky spáry
- ❖ tmel BOTAMENT[®] S 5 SUPAX aplikovat důsledným vtlačněním do spáry pomocí ruční pistole, nebo pistole na stlačený vzduch
- ❖ pro vyhlazení lze použít navlhčený speciální profil, nebo štětec
- ❖ hned po vyhlazení spáry odstranit zakrývací pásku

Je nutné zabránit vzniku tzv. třibodového styku, tj. styku silikonové hmoty se spodní plochou spáry. Obsah nezpracované kartuše lze uchovat po několik dnů vytlačněním drobného množství tmelu, který se nechá zaschnout.

Důležitá upozornění

BOTAMENT[®] S 5 SUPAX není vhodný k vyplnění spár v přírodních kamenech. K tomuto účelu doporučujeme použít speciální silikon BOTAMENT[®] S 3 SUPAX.

Nevhodnými podklady pro BOTAMENT[®] S 5 SUPAX jsou bitumenové hmoty nebo výrobky obsahující dehet.

V průběhu zpracování a vytvrzování tmelu BOTAMENT[®] S 5 SUPAX zajistit dobré odvětrání a přísun čerstvého vzduchu.

Spárovací tmely na silikonové bázi nelze přebarvit nátěrem.

S ohledem na možné poddimenzování, vysoké namáhání vodou, a/nebo UV - zářením, silné chemické, a/nebo fyzikální namáhání, dále agresivní čisticí metody podléhají elastické spáry omezené záruce. Proto se musí jejich stav pravidelně kontrolovat, a v případě nutnosti provést nové vyplnění spáry. Tímto způsobem zatěžované spáry jsou považovány za spáry údržbové.

Pro ověření přídržnosti k příslušnému podkladu doporučujeme provést zkoušku ve specifických podmínkách přímo na dané stavbě.

Aplikujte silikony bezpečně. Před použitím si přečtěte informace uvedené na etiketě.

Bezpečnostní list je vám k dispozici na www.botament.com

Poznámka: Údaje v tomto prospektu vycházejí z našeho nejlepšího vědomí a zkušeností, jsou však nezávazné. Je nutné zohlednit podmínky v daném stavebním objektu, účel použití a specifické místní zatížení. Za těchto předpokladů ručíme za správnost údajů v rámci našich obchodních podmínek. Doporučení našich spolupracovníků, která se odchyľují od údajů našeho prospektu, jsou pro nás závazná, jestliže byla písemně potvrzena. V každém případě je nutné dodržovat všeobecně známá pravidla technologických postupů a nejnovější poznatky. Vydání CZ-1810. Aktuální vydání vyhledejte prosím v technických listech na www.botament.com
BOTAMENT[®] Systembaustoffe • Skandinávská 990, CZ-267 53 Žebrák